

## Compte rendu de la visite de terrain

**Objet de la visite** : présenter aux participants de la session CIFAL sur les déchets les installations de valorisation et de traitement de la ville de Ouagadougou

### **Installations visitées** :

- Chantier de construction du siège du CIFAL
- centre de collecte de Tanghin
- Centre de Traitement et de valorisation des Déchets de Polesgo
  - o Centre d'Enfouissement Technique
  - o unité de compostage
  - o unité de valorisation des déchets plastiques

### **Déroulement de la visite**

La visite de terrain a eu lieu le jeudi 29/10/09 après midi de 14H 30mn à 18H.

La première étape a été la visite du siège du CIFAL en construction financé par la commune de Ouagadougou, le coordonnateur du CIFAL a fait savoir que la fin des travaux est prévue pour fin décembre 2009 et qu'en principe le CIFAL devrait habiter son nouveau siège en janvier 2010 au plus tard.

La deuxième étape a été la visite d'un des 35 centres de collecte construites dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur de Gestion des Déchets de la ville de Ouagadougou, ce centre est un point de regroupement et de transit des déchets avant leurs transports pour le Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de la ville.

Les participants ont eu droit à des explications sur le rôle et le fonctionnement du centre. Un camion de transport des déchets notamment un lève conteneur a procédé une manœuvre afin de permettre aux participants d'assister à la levée d'un conteneur des déchets.

La dernière étape de la sortie de terrain a consisté à la visite du Centre d'Enfouissement Techniques (CET) de la ville de Ouagadougou aujourd'hui Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD).

Dans cette étape de la visite les participants ont assisté à une présentation globale du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) à savoir les modalités de construction du centre et son fonctionnement (présentation faite par le Directeur de la Propreté de la ville). Après cette présentation les participants ont été invités à visiter les réalisations existantes sur le centre.

La visite des réalisations à démarrer par la visite du poste de pesée constitué d'un pont bascule et d'appareils permettant d'enregistrer les quantités de déchets qui entrent dans le centre. La prochaine étape de la visite des réalisations a été la visite des cellules d'enfouissement des déchets et les bassins de traitement des lixiviats.

La dernière étape de la visite de réalisations a été la visite des deux unités de valorisation des déchets.

Au niveau de l'unité de compost les participants ont suivi les procédés utilisés par les femmes de l'association pour la production du compost.

Quant à l'unité de valorisation des déchets plastiques gérée par les 30 femmes de l'Association des Femmes pour la Valorisation des Déchets Plastiques, ils ont eu droit à des

explications sur les étapes d'obtention des granulés utilisées par les femmes et les produits finis de la valorisation les ont été présentés.

La visite du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) a pris fin au environ de 17H.

A l'issue de la visite, le coordonnateur du CIFAL a propose un tour de la ville et le retour à l'hôtel a eu lieu au environ de 18H.



Participants devant une alvéoles du CET



Equipe de l'unité de compostage



Déchets plastique



Objets fabriqués à partir de plastique recyclé